

問：與銲接金屬中的擴散氫有關的銲接缺陷以及氫的主要來源？請舉例說明。

答：

A.種類:熱影響區的延遲龜裂、氣孔。

B.主要來源:銲條中的被覆銲劑或銲劑中的結晶水;接頭表面的汙物雜質。

GOOD  
GOODWELD