

問：銲接金屬的龜裂有分高溫龜裂(凝固龜裂)及低溫龜裂.請舉例說明。

答：

- 1.高溫龜裂(凝固龜裂):硫偏析龜裂,梨狀龜裂,銲疤龜裂(crater 龜裂)。
- 2.低溫龜裂:趾端龜裂,銲道下方龜裂(銲道底裂),根部(ROOT)龜裂。

GOOD
GOODWELD