



問：銲接金屬時所發生的龜裂,請依照發生的位置以圖示分類如下。

答：


(1) 縱龜裂




(4) 橫龜裂




(2) 不規則龜裂



(5) 焊疤



(3) 根部龜裂



(6) 偏析龜裂



GOODWELD