

問：冷卻速度會對高張力鋼銲接部的性質造成影響。請問冷卻速度依什麼來作決定？

答：冷卻速度會對預熱溫度、銲接條件(銲接入熱量)、板厚以及接頭的形狀來決定。

GOOD
GOODWELD